

Manchon adaptable Fullwood 20138sl2 (n° 0-591) (x4) (c12)

Référence : P6XS00066

Détails

Le manchon caoutchouc s'adapte sur des griffes de traite Packo Fullwood

MOULE: 591

ØTRAYON: 22.5mm

LONG: 310mm

ØSORTIE: 10mm

ØCRAN: 32mm

GRIFFE: coupure droite Ø15

GOBELET: 15394910

JETTERS: 12350810

Les manchons trayeurs doivent être changés régulièrement (tous les ans ou deux ans) selon l'utilisation. En effet ces organes font parti de la griffe et sont en contact direct avec le trayon de l'animal. Ainsi, si sa qualité est détériorée, son efficacité également. Ce qui peut entraîner des douleurs sur l'animal, une mauvaise traite par un mauvais massage peut altérer la qualité du lait en entraînant des maladies (mammites, hausse des cellules ...) et pour finir être transmises aux autres animaux.

Il est préconisé de respecter la durée de vie des manchons, et de ne pas aller au delà en pensant faire des économies. Car une bête malade peut en contaminer d'autres (frais de vétérinaire accrus) et qualité du lait détériorée (diminution du prix lors des collectes).

Le manchon doit être souple pour bien épouser la forme du trayon et garantir une bonne étanchéité du vide pour assurer une dépression et un massage optimaux.

De plus, un manchon poreux crée des cavités dans lesquelles le lait reste, caille et ainsi développe des bactéries et des maladies.



Caractéristiques	
Référence OEM	20137 - N°0591
Types de produits	Manchon trayeur bovin
Marque compatible	Fullwood