

Couronne de volant moteur adaptable Case Ih/Massey Ferguson/Perkins

Référence : P1BEP000920

Détails

Couronne de volant moteur adaptable pour tracteurs Case Ih/Massey Ferguson/Perkins ayant des moteurs Perkins

Nombres de dents : 126 dents

Diamètre intérieur : 375mm

Diamètre extérieur : 404mm

Epaisseur : 17,5mm

Référence Origine : 02-100540, 02/100540, 02100540, 031.222.05.05, 0410283, 100393-40B, 10039340B, 1005065, 1031962001, 138200, 2100540, 218497A1, 31162121, 312220505, 410276, 410283, 4P.31162121, 5200021364, 55698.5, 556985, 6515771, 71005065, 738588M1, 9223930001, E735028031, EAMAIL141117, MC218497A1, P00041, P31162121, P41



La fonction principale de la couronne de démarreur est de fournir une surface d'engagement pour le pignon d'entraînement du démarreur. Lorsque vous tournez la clé de contact pour démarrer le moteur, le démarreur, qui est un moteur électrique puissant, fait tourner son pignon d'engrenage. Ce pignon s'engage alors avec la surface dentée de la couronne de démarreur. Grâce à cette connexion, le démarreur transmet le couple nécessaire pour faire tourner le moteur. Une fois que le moteur démarre et tourne de façon autonome, le démarreur se désengage automatiquement de la couronne de démarreur, évitant ainsi un engagement continu.

Si la couronne de démarreur est endommagée, usée ou présente des dents manquantes, cela peut entraîner des problèmes de démarrage, car le démarreur ne pourra pas engager correctement le moteur. Dans ce cas, il sera nécessaire de remplacer la couronne de démarreur.

Référence Origine : 02-100540, 02/100540, 02100540, 031.222.05.05, 0410283, 100393-40B, 10039340B, 1005065, 1031962001, 138200, 2100540, 218497A1, 31162121, 312220505, 410276, 410283, 4P.31162121, 5200021364, 55698.5, 556985, 6515771, 71005065, 738588M1, 9223930001, E735028031, EAMAIL141117, MC218497A1, P00041, P31162121, P41

Caractéristiques	
Ø Extérieur (mm)	404
Epaisseur (mm)	17.5
Ø Intérieur (mm)	375
Types de produits	Couronne de démarrage
Dents	126