

Pochette de joint moteur complémentaire adaptable Landini, Manitou, Massey Ferguson


Référence : P1BEP002601

Détails

Pochette de joint moteur complémentaire adaptable Landini, Manitou, Massey Ferguson ayant des moteurs Maxion, Perkins, Sisu
Référence origine : 1076973M91, 169097, 40009, 40010, 4222815M91, 4222815V91, 4223491M91, 4223817M91, 4223832M91, 4223911M91, 4224142M91, 4224142V91, 4224142Z91, 4225232M91, 603231, 69095, 738797M91, 742408M91, 747185M91, 747187M91, 82911, 83400, 85000, 85794, 86974, 94420, AJR2139, AJR4216, EG130, PERU5LB1110, U5LB0010, U5LB0110, U5LB0112, U5LB0223, U5LB10, U5LB110, U5LB1110, U5LB1111, U5LB112

Les pochettes de joints complémentaires sont conçues pour offrir une solution pratique en regroupant différents types de joints nécessaires pour une opération de réparation spécifique. Cette pochette contient différents types de joints, de rondelles d'étanchéité et d'autres éléments d'étanchéité nécessaires pour remplacer ou réparer les joints défectueux ou usés dans un système particulier.

Référence origine : 1076973M91, 169097, 40009, 40010, 4222815M91, 4222815V91, 4223491M91, 4223817M91, 4223832M91, 4223911M91, 4224142M91, 4224142V91, 4224142Z91, 4225232M91, 603231, 69095, 738797M91, 742408M91, 747185M91, 747187M91, 82911, 83400, 85000, 85794, 86974, 94420, AJR2139, AJR4216, EG130, PERU5LB1110, U5LB0010, U5LB0110, U5LB0112, U5LB0223, U5LB10, U5LB110, U5LB1110, U5LB1111, U5LB112



Caractéristiques	
Types de produits	Pochette complémentaire