

## Pompe a eau adaptable Claas, Renault JCB, Landini, Massey Ferguson, Mc Cormick

Référence : P1BEP002757

### Détails

Pompe a eau adaptable Claas, Renault JCB, Landini, Massey Ferguson, Mc Cormick ayant des moteurs Cummins, Perkins, Sisu Fourni avec le joint

Référence origine : 02/202100, 02/202365, 02/202510T, 02201900, 02202100, 02202110, 02202360, 02202510, 1460454, 1544225113M91, 1555464, 1574223901M91, 314696A1, 4131A044, 4131A046, 4131A048, 4131A049, 4222840M91, 4223101M91, 4223741M91, 4223901M91, 4223908M91, 4224441M91, 4224475M91, 4225113M91, 4225392, 4225392M91, 447367A1, 542737, 5568661261, 604982, 6670941, 6672782, 702464, 704885, 93, 187.3, 931873, M4225392, P00678, PERU5MW0193, U4131A044, U4131A046, U5MW0154, U5MW0155, U5MW0164, U5MW0165, U5MW0178, U5MW0179, U5MW0189, U5MW0190, U5MW0192, U5MW0193, U5MW164, U5MW178, U5MW189, U5MW192, U5MW193

La fonction principale de la pompe à eau est de circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur afin de maintenir une température de fonctionnement optimale. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur générée par le moteur pendant son fonctionnement, et la pompe à eau assure son déplacement à travers le moteur et le radiateur.

Référence origine : 02/202100, 02/202365, 02/202510T, 02201900, 02202100, 02202110, 02202360, 02202510, 1460454, 1544225113M91, 1555464, 1574223901M91, 314696A1, 4131A044, 4131A046, 4131A048, 4131A049, 4222840M91, 4223101M91, 4223741M91, 4223901M91, 4223908M91, 4224441M91, 4224475M91, 4225113M91, 4225392, 4225392M91, 447367A1, 542737, 5568661261, 604982, 6670941, 6672782, 702464, 704885, 93, 187.3, 931873, M4225392, P00678, PERU5MW0193, U4131A044, U4131A046, U5MW0154, U5MW0155, U5MW0164, U5MW0165, U5MW0178, U5MW0179, U5MW0189, U5MW0190, U5MW0192, U5MW0193, U5MW164, U5MW178, U5MW189, U5MW192, U5MW193



Caractéristiques	
Types de produits	Pompe à eau