

## Pompe a eau adaptable Landini, Massey Ferguson

Référence : P1BEP002766

### Détails

Pompe a eau adaptable Landini, Massey Ferguson ayant des moteurs Perkins, Sisu

Fourni avec le joint

Référence origine : 02-102155, 02/102155, 02102155, 3638979M91, 3638980M91, 3640268M1, 3641153M91, 3641361M91, 41312736, 41313204, 41313219, 41313225P, 41313228, 4131A014, 4131A018, 4131A031, 4131A033, 4131A14, 4131A18, 4131A31, 4131A33, 4222071, 4222071M91, 4224460M91, P4131A031, P4131A31, PERU5MW0106, PERU5MW0188, PERU5MW188, PU5MW0106, PU5MW106, SM41313228, SMU5MW0106, U5MW0106, U5MW0142, U5MW0188, U5MW106, U5MW142, U5MW188

La fonction principale de la pompe à eau est de circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur afin de maintenir une température de fonctionnement optimale. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur générée par le moteur pendant son fonctionnement, et la pompe à eau assure son déplacement à travers le moteur et le radiateur.

Référence origine : 02-102155, 02/102155, 02102155, 3638979M91, 3638980M91, 3640268M1, 3641153M91, 3641361M91, 41312736, 41313204, 41313219, 41313225P, 41313228, 4131A014, 4131A018, 4131A031, 4131A033, 4131A14, 4131A18, 4131A31, 4131A33, 4222071, 4222071M91, 4224460M91, P4131A031, P4131A31, PERU5MW0106, PERU5MW0188, PERU5MW188, PU5MW0106, PU5MW106, SM41313228, SMU5MW0106, U5MW0106, U5MW0142, U5MW0188, U5MW106, U5MW142, U5MW188



Caractéristiques	
Types de produits	Pompe à eau