


## Kit de réparation carburateur origine Tillotson RK-33HK

Référence : P9000RK33HK



Caractéristiques	
Affectation	STIHL 034, 038, et autre machines montées avec carburateur HK-42B, HK-43B
Référence OEM	RK-33HK
Types de produits	KIT RÉPARATION CARBURATEUR
Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1