

Joint de carburateur pour Honda GCV135 / 160

Référence : P9000R85109

Détails

Joint de carburateur .

Pour tondeuse Honda HRB425, HRB475C, HRB476C, HRB536C, HRD536, HRG415C, HRG465C, HRG536C, HRM536C, HRR216K, HRS216K, HRS536C, HRT216K1, HRX476C1, HRX537C, HRZ536C
Pour motoculteur Honda F220, FF300, FF500, FG201, FG205, FG315, FG400K1, FG500

référence origine : 16228-ZL8-000 ou 16228ZL8000



Caractéristiques	
Affectation	GCV 135, GCV 160
Référence OEM	16228-ZL8-000
Produit	Joint de carburateur
Origine/adaptable	Adaptable
Quantité dans conditionnement de vente	1