

Filtre à huile b173-s

Référence : P2E1034041

Détails

Les filtres à huile Baldwin équipent les plus grands motoristes tel que John Deere, Caterpillar ...

Ce filtre permet d'équiper les véhicules :

BOBARD
410
BOBCAT
653 751
BOSCHUNG
OLYMPIC P 5987
JCB
1 CX 4 RM ROBOT 150 ROBOT 165
KAISER
KAMO 6 X
SPRA-COUPE
3430 3630
TORO
GROUNDMASTER 3000 D GROUNDMASTER 455 D REELMASTER
335 D REELMASTER 3500 D 4X4 REELMASTER 6500 D
REELMASTER 6700 D

Références d'origine

SO 917 A , B 173 S , B 7167 , B 7289 , P 3089 , P 3148 , P 3261 , P 3355 , 0451103089 , 0451103148 , 0451103162 , 0451103261 , 0451103303 , 0451103355 , 1109-J8 , 1109-L1 , 1109-R1 , 1109-X2 , 95495622 , 95580483 , 96002933 , 9637143480 , 6661011 , 6667342 , Z 1191 , Z 1191 A , Z 1238 , Z 91 , 2031 , 2148 , 2207 , P 50-2076 , 7571443 , 9456183480 , 9456203580 , 9567205780 , 9600293380 , 9628173380 , LF 3624 , H 20 W 02 , H 90 W 13 , H 90 W 23 , 26300-29000 , 2121-5101-005 , ELH 4104 , ELH 4116 , ELH 4119 , ELH 4274 , ELH 4332 , AW 173 , CV 500 , OC 100 , OC 310 , OC 976 , OC 99 , W 712/8 , W 716/1 , W 815 , W 815 X , W 815/1 , 15208-6F901 , 1109-AL , 1109-AP , 1109-F0 , 1109-F5 , 1109-K1 , 1109-K2 , 1109-K8 , 1109-L0 , 1109-N2 , 1109-N3 , 1109-R0 , 1109-T0 , 1109-T1 , 1109-51 , 1109-67 , 1109-68 , 1109-75 , 1109-81 , 1109-82 , 1109-83 , 1109-84 , 1109-86 , LS 304 , LS 468 A , LS 482 , LS 867 , LS 867 B , LS 923 , SP 4104 , SP 5202 , SP 5202/40 , S 0130 R , S 2326 R , S 3293 R , S 3440 R , 232026 , 232080 , 232089 , S.109430 , 16510-66G00 , 16510-66G02 , 16510-66G02-000 , 16510-86CA0 , R 305 , R 310 , R 521 , R 525 , R 79 , 23.191.00 , 23.293.00 , 23.405.00 , 23.439.00 , SO 9000



Caractéristiques	
Type	Filtre à visser
Filetage	M20 x 1.5
Types de produits	FILTRE A HUILE MOTEUR
Quantité dans conditionnement de vente	1