

## Manchon adaptable Gascoigne Melotte d381 995 (n° 0-532) (x4)

Référence : P6XS00070

### Détails

Le manchon caoutchouc s'adapte sur des griffes de traite Gascoigne Melotte

MOULE: 532  
ØTRAYON: 24mm  
LONG: 328mm  
ØSORTIE: 10mm  
ØCRAN:22mm  
GRIFFE: coupure sifflet Ø13  
GOBELET:15395934  
JETTERS:12350811



Les manchons trayeurs doivent être changés régulièrement (tous les ans ou deux ans) selon l'utilisation. En effet ces organes font parti de la griffe et sont en contact direct avec le trayon de l'animal. Ainsi, si sa qualité est détériorée, son efficacité également. Ce qui peut entraîner des douleurs sur l'animal, une mauvaise traite par un mauvais massage peut altérer la qualité du lait en entraînant des maladies (mammites, hausse des cellules ...) et pour finir être transmises aux autres animaux.

Il est préconisé de respecter la durée de vie des manchons, et de ne pas aller au delà en pensant faire des économies. Car une bête malade peut en contaminer d'autres (frais de vétérinaire accrus) et qualité du lait détériorée (diminution du prix lors des collectes).

Le manchon doit être souple pour bien épouser la forme du trayon et garantir une bonne étanchéité du vide pour assurer une dépression et un massage optimaux.

De plus, un manchon poreux crée des cavités dans lesquelles le lait reste, caille et ainsi développe des bactéries et des maladies.

Caractéristiques	
Référence OEM	N°0532
Types de produits	Manchon trayeur bovin
Marque compatible	Gascoigne Melotte