

Chaussures de soudeur cuir quandilite 41 coverguard

Référence : P9000P82727

Détails

Les chaussures de soudeur QUANDILITE sont confortables et pratiques grâce à leur doublure respirante et leur système de fermeture à scratch qui permet un déchaussage rapide. Les coutures en Kevlar® ignifuges et la semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant une minute) en font un outil idéal pour les travaux dans un milieu à température extrêmement élevée. Construction sans métal.

Les chaussures de soudeur QUANDILITE sont confortables et pratiques grâce à leur doublure respirante et leur système de fermeture à scratch qui permet un déchaussage rapide. Les coutures en Kevlar® ignifuges et la semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant une minute) en font un outil idéal pour les travaux dans un milieu à température extrêmement élevée. Construction sans métal.



Caractéristiques	
Matière	Cuir
Modèle	Chaussures de soudure
Norme	SRC, HI, HRO, EN ISO 20345:2011
Couleur	Noir
Utilisation	Soudure, sécurité
Pointure	41
Embout	Composites
Genre	Homme
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Résistance à la perforation	Oui
Quantité dans conditionnement de vente	1