

## Joint de pivot adaptable Case-Ih/Claas/Renault/Ford/John Deere/Massey Ferguson/Mc Cormick/New Holland/Steyr


Référence : P1BEP000202

### Détails

Joint de pivot adaptable Case-Ih/Claas/Renault/Ford/John Deere/Massey Ferguson/Mc Cormick/New Holland/Steyr  
Diamètre Intérieur : 35mm  
Diamètre Extérieur : 47mm  
Epaisseur : 18,5mm

Référence Origine : 0.900.0743.2, 0.900.0766.9, 00112108U1M, 006500341C1, 006500343C1, 061272R1, 061303R1, 061772R1, 07.0711.0018, 07.0711.0243, 0707110018, 0707110243, 1-33-741-606, 10/905622, 10/906337, 1000098619, 1000104600, 1000104610, 100522A1, 10905622, 10906337, 11297, 133741606, 136990A1, 1537605C1, 157VA144557, 168605, 178167, 2026021, 21000137AA, 219000036, 219000046, 219000784, 2412008, 2412009, 33-741-606, 33-741-633, 33741606, 33741633, 3601554E1, 36015550, 3601555E1, 3694443M1, 4102619A, 4102620A, 45165, 499946, 5194158, 5194159, 52416, 57013387, 6000103010, 6000103228, 6000105285, 61272R1, 61303R1, 61772R1, 6194093M1, 6500341C1, 6500343C1, 6962491, 6962492, 6969388, 7.0711.0018, 7.0711.0243, 707110018, 707110243, 757641, 8012103012008, 8012103013006, 81239500, 83983356, 84529088, 84578820, 84833020, 852041222, 852041223, 85805966, 85824469, 87310767, 87400286, 90007432, 90007669, 93-0107, 93-0108, 93-4758, 930107, 930108, 934758, A144557, A851353, CA0124615, CA0131275, CA0144557, CAR124615, CAR144557, CR045165, D10084880, D10084890, ER045165, ER124615, ER144557, I15B506150R18, MC87400286, PE930108, R113780, R122218, R204271, S643058, S643269, S774378, S851287, T643058, T774378, V81239500, VA045165, VA124615, VA144557, VA45165, VEDI144557, VPJ2494

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.900.0743.2, 0.900.0766.9, 00112108U1M, 006500341C1, 006500343C1, 061272R1, 061303R1, 061772R1, 07.0711.0018, 07.0711.0243, 0707110018, 0707110243, 1-33-741-606, 10/905622, 10/906337, 1000098619, 1000104600, 1000104610, 100522A1, 10905622, 10906337, 11297, 133741606, 136990A1, 1537605C1, 157VA144557, 168605, 178167, 2026021, 21000137AA, 219000036, 219000046, 219000784, 2412008, 2412009, 33-741-606, 33-741-633, 33741606, 33741633, 3601554E1, 36015550, 3601555E1, 3694443M1, 4102619A, 4102620A, 45165, 499946, 5194158, 5194159, 52416, 57013387, 6000103010, 6000103228, 6000105285, 61272R1, 61303R1, 61772R1, 6194093M1, 6500341C1, 6500343C1, 6962491, 6962492, 6969388, 7.0711.0018, 7.0711.0243, 707110018, 707110243, 757641, 8012103012008, 8012103013006, 81239500, 83983356, 84529088, 84578820, 84833020, 852041222, 852041223, 85805966, 85824469, 87310767, 87400286, 90007432, 90007669, 93-0107, 93-0108, 93-4758, 930107, 930108, 934758, A144557, A851353, CA0124615, CA0131275, CA0144557, CAR124615, CAR144557, CR045165, D10084880, D10084890, ER045165, ER124615, ER144557, I15B506150R18, MC87400286, PE930108, R113780, R122218, R204271, S643058, S643269, S774378, S851287, T643058, T774378, V81239500, VA045165, VA124615,



VA144557, VA45165, VEDI144557, VPJ2494

Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu