

## Pochette de rodage moteur adaptable Claas, Landini, Massey Ferguson

Référence : P1BEP002651

### Détails

Pochette de rodage moteur adaptable Claas, Landini, Massey Ferguson ayant des moteurs Maxion, Perkins, Sisu  
Référence origine : 02-200783, 02/200783, 02200783, 1369431, 2200783, 3637097M9, 3637097M91, 3638659M91, 3638697, 3638697M91, 3638697V91, 4224665M91, 4224665V91, 71, 548.2, 715482, 810796, 9234580384, M3638697, PERU5LT0180, PERU5LT1179, PU5LT0179, PU5LT179, U5LT0051, U5LT0079, U5LT0151, U5LT0179, U5LT0180, U5LT1179, U5LT179, U5LT180, U5LT79, VPA4156

Les pochettes de rodage sont conçues pour offrir une solution pratique en regroupant différents types de joints nécessaires pour une opération de réparation spécifique. Cette pochette contient différents types de joints, de rondelles d'étanchéité et d'autres éléments d'étanchéité nécessaires pour remplacer ou réparer les joints défectueux ou usés dans un système particulier. Le plus souvent, une pochette de rodage possède différents principalement pour le haut moteur tel que le joint de culasse, de cache culbuteurs, d'échappement et d'admission.

Référence origine : 02-200783, 02/200783, 02200783, 1369431, 2200783, 3637097M9, 3637097M91, 3638659M91, 3638697, 3638697M91, 3638697V91, 4224665M91, 4224665V91, 71, 548.2, 715482, 810796, 9234580384, M3638697, PERU5LT0180, PERU5LT1179, PU5LT0179, PU5LT179, U5LT0051, U5LT0079, U5LT0151, U5LT0179, U5LT0180, U5LT1179, U5LT179, U5LT180, U5LT79, VPA4156



Caractéristiques	
Types de produits	Pochette rodage