

Pompe a eau adaptable Claas, Renault, Landini, Manitou, Massey Ferguson, Merlo, Volvo

Référence : P1BEP002767

Détails

Pompe a eau adaptable Claas, Renault, Landini, Manitou, Massey Ferguson, Merlo, Volvo ayant des moteurs Volvo, Perkins Fourni avec le joint

Référence origine : 02-102140, 02/100066, 02/101786, 02/102014, 02/102015, 02/102140, 021/01786, 02100066, 02101786, 02102014, 02102015, 02102140, 1007956, 1017191, 1041429001, 109460, 109460D, 133, 929, 133929, 139929, 2102015, 3118125.R91, 3118125R91, 316135A1, 316GC184H, 332/G2393, 332/H0889, 332/H889, 332G2393, 33929, 3637411M91, 3637411R91, 3637412M91, 3640565M91, 3640565M92, 3641219M91, 3641832M91, 3641832R92, 3641832V91, 37711630, 37711632, 377989, 38, 928.8, 389288, 41312219, 41312222, 41312232, 41312234, 41312245, 41312246, 41312246R, 41312247, 41312248, 41312251, 41312292, 41312296, 41312302, 41312325, 41312344, 41312348, 41312349, 41312351, 41312354, 41312367, 41312435, 41312489, 41312552, 41312554, 41312561, 41312562, 41312563, 41312564, 41312566, 41312567, 41312568, 41312569, 41312575, 41312588, 41312631, 41312689, 41312733, 41312739, 41312743, 41312756, 41312911, 41312912, 41312913, 41312914, 41312915, 41312918, 41312927, 41313225, 41313231, 41313232, 41313232R, 41318013, 4131A008, 4131A011, 4131A013, 4131A021, 4131A025, 4131A027, 4131A029, 4131A032, 4131A034, 4131A13, 4131A21, 4131A29, 4131A34, 561379, 6005000154, 6005005033, 6006000154, 736055M92, 737439M91, 739532M91, 740364M91, 740564M91, 743064M1, 743064M91, 743064M94, 743166M91, 747164M91, 748073M91, 79003714, 83360, 840.02/9031.83.6, 840029031836, 921105.0001, 9211050001, B514049, D47563, P4131A032, P4131A034, P4131A32, P4131A34, PERU5MW0104, PF225439, PKU5MW0104, PKU5MW104, PU5MW0104, PU5MW104, S.40037, S40037, SMU5MW0104, U5MW0064, U5MW0104, U5MW104, VPE1004

La fonction principale de la pompe à eau est de circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur afin de maintenir une température de fonctionnement optimale. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur générée par le moteur pendant son fonctionnement, et la pompe à eau assure son déplacement à travers le moteur et le radiateur.

Référence origine : 02-102140, 02/100066, 02/101786, 02/102014, 02/102015, 02/102140, 021/01786, 02100066, 02101786, 02102014, 02102015, 02102140, 1007956, 1017191, 1041429001, 109460, 109460D, 133, 929, 133929, 139929, 2102015, 3118125.R91, 3118125R91, 316135A1, 316GC184H, 332/G2393, 332/H0889, 332/H889, 332G2393, 33929, 3637411M91, 3637411R91, 3637412M91, 3640565M91, 3640565M92, 3641219M91, 3641832M91, 3641832R92, 3641832V91, 37711630, 37711632, 377989, 38, 928.8, 389288, 41312219, 41312222, 41312232, 41312234, 41312245, 41312246, 41312246R, 41312247, 41312248, 41312251, 41312292, 41312296, 41312302, 41312325, 41312344, 41312348, 41312349, 41312351, 41312354, 41312367, 41312435, 41312489, 41312552, 41312554, 41312561, 41312562, 41312563, 41312564, 41312566, 41312567, 41312568, 41312569, 41312575, 41312588, 41312631, 41312689, 41312733, 41312739, 41312743, 41312756, 41312911, 41312912, 41312913, 41312914, 41312915, 41312918, 41312927, 41313225, 41313231, 41313232, 41313232R, 41318013, 4131A008, 4131A011, 4131A013, 4131A021, 4131A025,



4131A027, 4131A029, 4131A032, 4131A034, 4131A13, 4131A21,
4131A29, 4131A34, 561379, 6005000154, 6005005033, 6006000154,
736055M92, 737439M91, 739532M91, 740364M91, 740564M91,
743064M1, 743064M91, 743064M94, 743166M91, 747164M91,
748073M91, 79003714, 83360, 840.02/9031.83.6, 840029031836,
921105.0001, 9211050001, B514049, D47563, P4131A032,
P4131A034, P4131A32, P4131A34, PERU5MW0104, PF225439,
PKU5MW0104, PKU5MW104, PU5MW0104, PU5MW104, S.40037,
S40037, SMU5MW0104, U5MW0064, U5MW0104, U5MW104,
VPE1004

| | |
|-------------------|-------------|
| Caractéristiques | |
| Types de produits | Pompe à eau |