

Pompe a eau adaptable Case Ih, Ford, New Holland

Référence : P1BEP002781

Détails

Pompe a eau adaptable Case Ih, Ford, New Holland ayant des moteurs Iveco, Perkins, Shibaura
Référence origine : 02-634080, 02-634098, 02/630840, 02/630880, 02/634080, 02/634098, 02/634190, 02/634832, 02630840, 02630880, 02634080, 02634098, 05634098, 1000199415, 1000211103, 1000308142, 1000308142., 145010060, 145016901, 145017730, 145017950, 145017951, 2324003090, 301568A1, 332/H0887, 332/H887, 332H0887, 332H887, 333/C9356, 475648, 562967, 5747010060, 5747017730, 602494, 705942, 706578, 745308, 83966716, 87711394, 894539, 894616, 959231, 959587, FGP145017951, FGPU45017952, P145016882, P145016900, P145016901, P145017720, P145017730, PERU45017952, S67899, SBA145016901, SBA145017730, U45010062, U45011050, U45017952

La fonction principale de la pompe à eau est de circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur afin de maintenir une température de fonctionnement optimale. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur générée par le moteur pendant son fonctionnement, et la pompe à eau assure son déplacement à travers le moteur et le radiateur.

Référence origine : 02-634080, 02-634098, 02/630840, 02/630880, 02/634080, 02/634098, 02/634190, 02/634832, 02630840, 02630880, 02634080, 02634098, 05634098, 1000199415, 1000211103, 1000308142, 1000308142., 145010060, 145016901, 145017730, 145017950, 145017951, 2324003090, 301568A1, 332/H0887, 332/H887, 332H0887, 332H887, 333/C9356, 475648, 562967, 5747010060, 5747017730, 602494, 705942, 706578, 745308, 83966716, 87711394, 894539, 894616, 959231, 959587, FGP145017951, FGPU45017952, P145016882, P145016900, P145016901, P145017720, P145017730, PERU45017952, S67899, SBA145016901, SBA145017730, U45010062, U45011050, U45017952



Caractéristiques	
Types de produits	Pompe à eau