

Pompe a huile adaptable Landini, Massey Ferguson

Référence : P1BEP002832

Détails

Pompe a huile adaptable Landini, Massey Ferguson ayant des moteurs Perkins

Il est équipée d'un pignon d'entraînement de 19 dents ayant un diamètre de 63,40mm et d'une épaisseur de 11,30mm

Référence origine : 1011847, 1019391, 1025919001, 141314164, 141314189, 1447483M91, 17422C, 34119, 3637471M91, 3638633M91, 3638633V91, 41314019, 41314033, 41314042, 41314087, 41314088, 41314164, 41314189, 71019391, 736617M91, PER41314189, VPD1001

La pompe à huile aspire l'huile du carter d'huile du moteur et la propulse à travers le système de lubrification. Cette huile lubrifiante forme un film protecteur entre les pièces mobiles du moteur, réduisant ainsi le frottement et l'usure. En plus de la lubrification, l'huile transporte également la chaleur générée par le moteur vers le carter d'huile, où elle peut être dissipée plus efficacement. Cela contribue au refroidissement du moteur en évacuant la chaleur excessive. L'huile en circulation aide à éliminer les résidus et les particules métalliques résultant de l'usure des pièces. Ces impuretés peuvent être piégées dans le filtre à huile, contribuant ainsi à maintenir la propreté du moteur. En formant un film lubrifiant entre les pièces mobiles, la pompe à huile contribue également à réduire le bruit généré par le frottement métal contre métal.

Référence origine : 1011847, 1019391, 1025919001, 141314164, 141314189, 1447483M91, 17422C, 34119, 3637471M91, 3638633M91, 3638633V91, 41314019, 41314033, 41314042, 41314087, 41314088, 41314164, 41314189, 71019391, 736617M91, PER41314189, VPD1001



Caractéristiques	
Longueur (mm)	Non Connue
Largeur (mm)	Non Connue
Nombre de dents	19
Types de produits	Pompe à Huile
Ø Pignon (mm)	63.40
Ø Aspiration (mm)	Non Connue