

Kit de réparation carburateur origine Tillotson RK-23HS

Référence : P9000RK23HS



Caractéristiques	
Affectation	DOLMAR PS 6001i, PS6800i, ECHO CS900, CS60, CS1200. HUSQVARNA 61, 65, 66, 77, 81, 162, 181, 266, 281, 288, 480, 2100...JONSERED 70, 80, 90...
Référence OEM	RK-23HS
Types de produits	KIT RÉPARATION CARBURATEUR
Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1