

Joint d'admission pour Honda GCV135 / 160

Référence : P9000R85106

Détails

Joint d'admission pour carburateur pour moteur Honda

Pour tondeuse Honda HRB425, HRB475C, HRB476C, HRB536C, HRD536, HRG415C, HRG465C, HRG536C, HRM536C, HRR216K, HRS216K, HRS536C, HRT216K1, HRX476C1, HRX537C, HRZ536C
Pour motoculteur Honda F220, FF300, FF500, FG201, FG205, FG315, FG400K1, FG500

référence origine : 16221883800 (16221-883-800)



Caractéristiques	
Affectation	GCV 135, GCV 160
Référence OEM	16221-883-800
Produit	Joint d'admission pour moteur
Types de produits	JOINT HONDA
Origine/adaptable	Adaptable
Quantité dans conditionnement de vente	1