

Joint carburateur origine Honda GCV135/160


Référence : P9000R83015

Détails

Joint de cuve origine Honda .

Pour tondeuse Honda HRB425, HRB475C, HRB476C, HRB536C, HRD536, HRG415C, HRG465C, HRG536C, HRM536C, HRR216K, HRS216K, HRS536C, HRT216K1, HRX476C1, HRX537C, HRZ536C
Pour motoculteur Honda F220, FF300, FF500, FG201, FG205, FG315, FG400K1, FG500

référence origine : 16010883015



Caractéristiques	
Affectation	GCV 135, GCV 160
Référence OEM	16010-883-015 16010883015
Produit	Joint de cuve origine HONDA
Types de produits	JOINT HONDA
Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1