

Joint de carburateur GCV135 / 160 origine Honda

Référence : P9000R883800

Détails

Joint d'admission pour carburateur pour moteur Honda.

Pour tondeuse Honda HRB425, HRB475C, HRB476C, HRB536C, HRD536, HRG415C, HRG465C, HRG536C, HRM536C, HRR216K, HRS216K, HRS536C, HRT216K1, HRX476C1, HRX537C, HRZ536C
Pour motoculteur Honda F220, FF300, FF500, FG201, FG205, FG315, FG400K1, FG500

référence origine : 16221883800 (16221-883-800)



Caractéristiques	
Affectation	GCV 135, GCV 160
Référence OEM	16221-883-800 16221883800
Produit	Joint d'admission pour moteurs
Types de produits	JOINT HONDA
Origine/adaptable	Origine
Quantité dans conditionnement de vente	1